

MULTICARE
WC



SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex

Tél. 00 377 93 15 53 75 - Fax : 00 377 92 05 71 04

E-mail: contact@siamp.com




Site Internet : [http:// www.siamp.com](http://www.siamp.com)

- ❶ Retirer le couvercle du réservoir
 - ❷ Ôter le couvercle du doseur, choisir le trou de fixation du doseur en fonction de la position du trou latéral du réservoir et boucher l'autre trou du doseur avec l'obturateur fourni
 - ❸ Fixer le doseur à l'aide du bec verseur et de l'écrou
- ⚠ Le joint d'étanchéité doit se trouver entre la paroi du réservoir et le doseur
- ❹ Refermer le doseur puis remettre le couvercle du réservoir
 - ❺ Remplir le doseur par le bec verseur (une recharge = la capacité du doseur)

bec verseur

joint

écrou



**Le doseur Multicare WC
fonctionne uniquement
avec le produit MK 3050 W.**

Les recharges sont vendues dans les points
de ventes du doseur où sur internet
www.mk3000.com

Une recharge
= une capacité doseur
= Environ 250 chasses

N.B. : le doseur est à recharger lorsque
l'eau de la chasse n'est plus colorée



**Dans le cas d'installation ancienne le
dépôt de tartre a pu déformer les joints
du réservoir.**

**Le produit détruisant totalement le tartre
présent dans le réservoir, il est possible
que les joints ne reprennent pas leur
forme initiale, engendrant une micro
fuite entre le réservoir et la cuvette.**

**Dans ce cas, dans un premier temps
resserrer les fixations du réservoir sur
la cuvette et si le phénomène persiste,
changer les joints du réservoir.**

