



MULTICARE
WC



SIAMP

Monaco

- ❶ Retirer le couvercle du réservoir
 - ❷ Ôter le couvercle du doseur, choisir le trou de fixation du doseur en fonction de la position du trou latéral du réservoir et boucher l'autre trou du doseur avec l'obturateur fourni
 - ❸ Fixer le doseur à l'aide du bec verseur et de l'écrou
- ⚠ Le joint d'étanchéité doit se trouver entre la paroi du réservoir et le doseur
- ❹ Refermer le doseur puis remettre le couvercle du réservoir
 - ❺ Remplir le doseur par le bec verseur (une recharge = la capacité du doseur)



Le doseur Multicare WC fonctionne uniquement avec le produit MK 3050 W.

Les recharges sont vendues dans les points de ventes du doseur.

Une recharge
= une capacité doseur
= Environ 250 chasses

N.B. : le doseur est à recharger lorsque l'eau de la chasse n'est plus colorée



Dans le cas d'installation ancienne le dépôt de tartre a pu déformer les joints du réservoir.

Le produit détruisant totalement le tartre présent dans le réservoir, il est possible que les joints ne reprennent pas leur forme initiale, engendrant une micro fuite entre le réservoir et la cuvette.

Dans ce cas, dans un premier temps resserrer les fixations du réservoir sur la cuvette et si le phénomène persiste, changer les joints du réservoir.

